

Nazwa składnika	Stan licznika
Opel Corsa C	134335 km

- części do wymiany :

- szyba przednia

- części do naprawy:

- drzwi boczne prawe

- słupek przedni lewy i prawy

- zderzak tylny









